



RS 2.0D 184KM Xenon LED PDC Nav Grzany fotel Serwis
Super Stan

33 900

PLN

Dane kontaktowe

Telefon:
511-115-530
Email:
www:
zatokaaut.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Cyfrowy kluczyk
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat adaptacyjny
- Lampy bi-ksenonowe
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Asystent hamowania - Brake Assist
- Kontrola trakcji
- Oświetlenie adaptacyjne
- Dynamiczne światła doświetlające zakręty
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 18
- Zawieszenie sportowe
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isfix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)



Marka	Skoda
Model	Octavia
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2015
Przebieg	367934
Kolor	Czarny
Pojemność skokowa	1968
Moc	184
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	115
Filtr cząstek stałych	Tak
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2026-03-12
Numer rejestracyjny pojazdu	xxxxxx
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5